

**Erledigt**

## **Broadcom bcm94352z DW1560 - Bluetooth 4.0**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 18. November 2018, 18:13**

Für die neueren AppleALC Kexte kann es sein das du die beiden Befehle einmal nach jedem Update ausführen musst. Dann könnten die eventuell gehen.

Code

1. `sudo kextcache -system-prelinked-kernel`
2. `sudo kextcache -system-caches`

Beim WLAN mach mal den Test über einen Live USB-Linux Stick.

Denn Reboot sollte er eigentlich nicht machen. 😎