

**Erledigt**

## **Broadcom bcm94352z DW1560 - Bluetooth 4.0**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. November 2018, 20:24**

Für Herunterfahren mal den Kext XHCI-unsupported.kext gegen [diesen](#) hier tauschen.

Prüfe nochmal ob die WLAN im BIOS wirklich aktiviert ist. Es gibt einen Grund das die nicht angezeigt wird ausser Sie ist im BIOS deaktiviert.