

Erledigt

Neue Installationshilfe für Lion auf USB Stick / Gigabyte Boards und andere-> Kakewalk 4.0

Beitrag von „bmueller“ vom 3. September 2011, 13:14

Hatte ich schon gemacht.

Ich vermute, dass das Board oder das Bios eine Meise hat.

Ab und zu vergisst ER etwas, z. B.: erkennt er das DVD-RAM-LW nicht. Erst nach rütteln und neu stecken wird es für eine gewisse Zeit erkannt. Vielleicht thermischer Effekt oder kalte Lötstelle.

Gruß Bernd

PS: evtl. Boardwechsel.