

Erledigt

Intel UHD 630 keine Hardware Beschleunigung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. November 2018, 10:59

Hallo [jan2000](#)

Ja, die Änderung auf SMBIOS "iMac18,1" könnte das Problem lösen mit den Glitches. Denn Hinweis habe ich heute auch schon von [al6042](#) gelesen.

High Sierra startet mit volle Grafikbeschleunigung?

Versuche mal für das "hid legacy shim 2" Problem einen anderen USB-Anschluss. [USB-Inject-All](#) wenn noch nicht drin könnte auch helfen.

<https://bitbucket.org/RehabMan...usb-inject-all/downloads/>