

## Erledigt Richtige Config des Systems?

Beitrag von „rubenszy“ vom 20. November 2018, 20:45

Der Chipsatzsensor ist der falsche.

Wenn du jetzt noch das aktivierst dann freut sich auch deine Grafikkarte.

