

**In Arbeit**

## **[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln**

**Beitrag von „ACETyr“ vom 21. November 2018, 01:37**

Hast Du eigentlich dein Pumpenproblem (Pumpe weckt Rechner) gelöst?

Bei mir musste ich die D5 an einen anderen USB Port hängen - mein Board hat 3 USB 2.0 Header - 2 davon hängen an einem onboard HUB (System Profiler zeigte unter USB einen Hub mit daran hängender D5 an)

Wenn die Pumpe an einem "Hub Port" hängt, hilft auch das Setzen des Ports auf intern nix - die Pumpe weckte den Rechner aus dem Sleep.

Ich habe die D5 an den Port der nicht an einem "Hub Port" hängt umgesteckt und mit diesem (als "intern" gepatcht) hat das dann funktioniert.