

In Arbeit

[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln

Beitrag von „ACETyr“ vom 21. November 2018, 01:43

Nope, das hab ich natürlich gemacht. Es funktionierte NICHT für den Port mit dem Hub. (s. USBPorts.kext im Attachment zu meinem "Probleme" thread in "Feintuning".)

An HS11 (Linker der 3 USB 2.0 onboard header) klappt das, an HS05 (mittlerer und rechter offensichtlich durch onboard Hub verschalteter Header) nicht (unbesehen der Deklaration als intern).