

Erledigt

## Problem bei der Partitionierung mit APFS

Beitrag von „t480s“ vom 21. November 2018, 09:24

Nun ja, das ist definitiv eine PM961 (MZVLW512HMJP-000L7). Bei [brandstifter](#) und mir ist aber eine PM981 (MZVLB512HAJQ-000L7). Ich habe da mal rumgesucht, und es scheint, als sei die PM961 kompatibel und die PM981 eben nicht 😞. Kriegt man die getauscht? Also von Lenovo zum Beispiel? Ich habe mir eine EVO 970 bestellt, die morgen kommen soll. Ist aber halt eine unnötige Mehrausgabe, da mir die 512GB eigentlich ausreichen.