

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. November 2018, 10:00**

Die betroffenen Ports werden wohl nicht von einem Intel Controller angesprochen und können deswegen in der Anleitung ignoriert werden. Was für USB Controller hat dein Mainboard laut Herstellerseite?