

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „FlorianZ“ vom 21. November 2018, 10:16

Intel® Z370 Chipset : *³

6 x USB 3.1 Gen 1 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau, 2 intern)

Intel® Z370 Chipset : *³

6 x USB 2.0 Schnittstellen

ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : *³

2 x USB 3.1 Gen 2 Schnittstellen (Type-A, 2 an der Gehäuserückseite, Rot)

Ich wär ja einfach mal dafür Mojave als Update zu installieren und dann zu schauen was nicht mehr funktionieirt. Oder kann ich das dann nicht mehr beheben?