

Erledigt

Asus Vega 64 auf einmal coil whining + FPS Drop

Beitrag von „macdesignerin“ vom 22. November 2018, 19:15

[Unix](#) dein Netzteil ist ausreichen dimensioniert, das ist kein Problem. Das Verhalten deiner Karte war zu typisch für Spulenfiepen bei zu hohen Frame-Raten. Als Tip: diese hohen Frame-Raten machen auch keinen Sinn - es reichen auch Raten im Bereich um die 150. Alles andere ist nur Theorie, das können unsere Sinne gar nicht erfassen (Placebo-Effekt). Wenn du Fern siehst und einen UHD Film guckst, hast du auch nur 60F/s.