

Erledigt

Kennt sich jemand hier mit Wasserkühlungen aus ??

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 22. November 2018, 20:38

So,

ich habe soeben den ersten Testloop begonnen - scheint alles dicht zu sein.

Aber: sowohl im linken, als auch im rechten Radiator "blubbert" es wie wild.

Wie bekomme ich jetzt die noch im Kreislauf befindliche Luft aus dem Kreislauf? Der Loop läuft (Pumpe denke ich mal auf mittlerer Stärke), Ausgleichsbehälter ist ca. 3/4 voll und hier und da sind noch diverse Luftbläschen zu erkennen.

Gehäuse habe ich bereits einmal in alle Richtungen (vor, zurück, links, rechts) gekippt und geneigt. Ohne Erfolg.