

Erledigt

Wechsel von GTX660 auf RX580

Beitrag von „al6042“ vom 22. November 2018, 22:13

[coopter](#)

In der EFI und speziell in der config.plist ist einiges im Argen...

Ich habe das mal auf die aktuellste Clover-Version 4769 aktualisiert und die config.plist aufgeräumt.

Versuche es doch bitte mal damit, benenne vorher aber den alten Ordner zu "EFI-alt" um.

Wenn du das erste Mal in das Clover Bootmenü kommst, drücke direkt die F11-Taste für einen NVRAM-Reset.

PS:

Ich hoffe die fehlende Kexte aus deiner alten EFI sind nicht alle in /Library/Extensions oder /System/Library/Extensions installiert...