

Erledigt

Kennt sich jemand hier mit Wasserkühlungen aus ??

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 22. November 2018, 23:43

[crazycreator](#) und [macdesignerin](#)

Danke für Eure Tips. Habe den ersten Loop ablaufen lassen - dabei festgestellt, dass der Verschlusshahn an einer sehr blöden Stelle sitzt.

Ich musste die Pumpe ausbauen, da ich im eingebauten Zustand **nicht** an den Geschwindigkeitsregler rankomme (in meinen Augen eine Fehlkonstruktion).

Im Zuge dessen konnte ich die Pumpe noch ein wenig weiter vor rutschen, womit ich auch den einzigen Leak beheben konnte. Pumpe läuft nun auf max.

Geschwindigkeit - und siehe da: nach ca. 30 Minuten kein "*blubbern*" mehr zu vernehmen! CHAKA! Alle anderen Rohrverbindungen scheinen dicht zu sein,

ich lasse den Testloop nun aber 24 Stunden laufen.