

**Erledigt**

## **Bootstick wird nicht mehr erkannt**

**Beitrag von „g-force“ vom 23. November 2018, 09:53**

Ich würde einen CMOS-Reset machen, um das Board komplett auf Standard zu setzen. Dann die Platten anschließen und die erforderlichen Einstellungen setzen.