

Acer Swift 5 Mojave 10.14.5 Update Problem...

Beitrag von „al6042“ vom 24. November 2018, 09:57

Moin,

ich bin mir an der Stelle nicht sicher was du mit der DSDT erreichen möchtest.

Aktuell können viele dieser dort genutzten Patches auch über den Clover-Bootloader umgesetzt werden.

Erst wenn es dort nicht mehr weiter geht, sollte man sich die DSDT vornehmen. 😊

Laut deinen CodecDump ist der ALC255 verbau, der sollte mit folgenden Layout-IDs getestet werden:

layout 3, 13, 17, 18, 27, 28 oder 99.

Teste doch die Büchse erstmal mit den vorhandenen Möglichkeiten aus...

Ich könnte mir vorstellen, dass allerhöchsten die Batterie-Aktion einen Eingriff in der DSDT benötigt.