

Erledigt

Probleme mit Gigabyte Z390 M

Beitrag von „MacPeet“ vom 24. November 2018, 12:50

Verstehe ich jetzt gerade nicht, wieso jetzt 1 ?

Ich habe den Codec auf 16 gepatcht.

Damit sollte die Anzeige "interne Lautsprecher" automatisch in "Kopfhörer" geändert werden, sobald man vorn die Kopfhörer steckt.

Die anderen LineOut's sind die zusätzlichen farblichen Anschlüsse.

Dies ist die farbliche Zuordnung für Dein Codec mit layoutID16

