

Erledigt

Probleme mit Gigabyte Z390 M

Beitrag von „MacPeet“ vom 24. November 2018, 12:50

Verstehe ich jetzt gerade nicht, wieso jetzt 1 ?

Ich habe den Codec auf 16 gepatcht.

Damit sollte die Anzeige "interne Lautsprecher" automatisch in "Kopfhörer" geändert werden, sobald man vorn die Kopfhörer steckt.

Die anderen LineOut´s sind die zusätzlichen farblichen Anschlüsse.

Dies ist die farbliche Zuordnung für Dein Codec mit layoutID16

