

# **[TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator**

**Beitrag von „Na7ets“ vom 24. November 2018, 14:14**

Das könnte Spulenfiepen sein. Was wohl bei der Sapphire wohl recht häufig vorkommt. Bei mir ist dass im Normalbetrieb allerdings nicht vorhanden.

Probiere mal den hier mit PP\_PhmsSoftPowerPlayTable. Und lasse PP\_DisableFanControl mal komplett raus. Vielleicht ist der String aus meinem Beitrag falsch.

Clover Inject Output: