

# [TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator

Beitrag von „Tekener“ vom 24. November 2018, 14:32

## [Zitat von Na7ets](#)

Das könnte Spulenfiepen sein. Was wohl bei der Sapphire wohl recht häufig vorkommt. Bei mir ist das im Normalbetrieb allerdings nicht vorhanden.

Probiere mal den hier mit PP\_PhmsSoftPowerPlayTable. Und lasse PP\_DisableFanControl mal komplett raus. Vielleicht ist der String aus meinem Beitrag falsch.

Clover Inject Output:

Dieses Fiepen ist recht hässlich...bin mal gespannt wie sich das anhört wenn ich vielleicht irgendwann meine Lüfter aus bekomme...Dachte das wäre nur bei der Gigabyte (hatte das aus Amazon gelesen) und deswegen mir eine Sapphire geholt...

Hab ich nun mit dem String probiert, nichts, bleibt so wie vorhin. Ich frage mich wieso es bei dem RadeonVegaLowFansSpeed.kext leiser wird, da drehen die Lüfter nur noch die Hälfte, wäre schon mal viel besser als jetzt, aber weiss nicht wieso dann HDMI Audio eben nicht mehr geht, und ich hab nur die Lautsprecher im Bildschirm...