

Erledigt

## Probleme mit Gigabyte Z390 M

Beitrag von „knollsen“ vom 24. November 2018, 15:34

Erstmal vielen Dank das Du dich unser an nimmst.

Bin jetzt erst dazu gekommen und habe es getestet mit der letzten zip.

Muss eigentlich Resethda an oder aus sein? Deine Anweisungen habe ich befolgt. ID = 16 bewirkt das die Frontbuchse richtig als Kopfhörerbuchse erkannt wird. (Sound funktioniert). Die hintere Buchse (der eigentliche Ausgang LineOut) kommt kein Sound und HDMI Sound funktioniert nicht mehr. Vorderes und hinteres Mic passt und funktioniert! **Geil**