

Erledigt

Welche RX 580 Grafikkarte könnt ihr definitiv empfehlen?

Beitrag von „Arkturus“ vom 24. November 2018, 16:02

[macdesignerin](#) Wenn ich den Propertyinjectorkext ohne WEG benutze, wird der Bootvorgang gefühlt um 3-4 min verlängert. Der Ladebalken mit dem Mojavehintergrund schaltet auch nicht um, es erscheint dann irgendwann des Desktop. Allerdings wird der AMDRadeonPro.kext auch nicht geladen, es wird im systembericht die RX50 angezeigt. Wenn ich den WEG in die EFI reinsetze, verläuft der Bootvorgang wie gewohnt, mit umschalten auf Blackscreen und sdzweifarbigen Ladebalken, die Pro 580 wird im Systembericht angezeigt.

Radeon Pro 580:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Chipsatz-Modell: | AMD Radeon Pro 580 |
| Typ: | GPU |
| Bus: | PCIe |
| Steckplatz: | PCIe |
| PCIe-Lane-Breite: | x16 |
| VRAM (dynamisch, maximal): | 8192 MB |
| Hersteller: | AMD (0x1002) |
| Geräte-ID: | 0x67df |
| Versions-ID: | 0x00e7 |
| Metal: | Unterstützt |

außerdem steht bei Metal nur noch Unterstützt, ohne die üblichen Ausführungen.

Also bei mir geht es ohne WEG nicht. Welchen Vorteil bringt es dann, den AMDRadeonPro.kext zu benutzen?