Intel UHD 630 keine Hardware Beschleunigung

Beitrag von "spotter" vom 24. November 2018, 19:26

So, habe diverse ID's durchprobiert und bisher immer noch keinen Erfolg.

Komischerweise wird die IGPU namentlich erkannt wenn ich im BIOS folgende Settings habe:

Initial Display Output: PCIE-0 (also NVidia first)

Internal Graphics: Enabled

Und dann mit meiner alten config.plist in der noch gar nichts angepasst ist, sobald unter Properties/ AAPL, ig-platform-ID eingetragen wird verschwindet der Eintrag.