

Acer Swift 5 Mojave 10.14.5 Update Problem...

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 22:51

Trotzdem Danke für Deine Mühe, vielleicht hat jemand eine Idee was das sein könnte...

Hier nochmal ein Foto was da ganz unten steht...

Ich habe nun diese blöde Meldung deaktiviert, unter Boot disablegfxfirmware. Nun startet alles schnell, leider kriege ich den Ton nicht hin, habe alles Layout ID ausprobiert...

ALC255 ist da verbaut...