

Erledigt

Bootstick wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „g-force“ vom 25. November 2018, 10:34

[BIOS-Flash](#) macht automatisch einen CMOS-Reset - hatte ich Dir schon in Post #17 empfohlen. Schön, daß es nun klappt.