

Erledigt

Sierra mit Magic Mouse 2?

Beitrag von „Clio“ vom 25. November 2018, 14:02

Oh, das mit der Firmware ist mir nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis 😊

Ich meine, wenn der Chipsatz identisch ist, müsste doch schonmal die Grundvoraussetzung für Airdrop/Handoff gegeben, und mit einem Kext das Problem zu beheben sein? Wenn ja, wo könnte ich diesen Kext herbekommen? 🤔

Übrigens steht im Systembericht unter WLAN - Airdrop: Unterstützt