



Mein Vorteil liegt darin, dass ich mit einer Version von High Sierra von einer externen SSD booten konnte.

Bei der war das aushebeln des Port-Limits noch möglich und ich konnte die HSxx und SSxx Ports eindeutig identifizieren und in meinem Kext festlegen.

Wie das nun mit High Sierra 10.13.6, inkl. Security Patch 001-2018, oder Mojave 10.14.1 gehen kann, muss noch erörtert und getestet werden.