

Erledigt

Kein Sound mit alc1150

Beitrag von „aalbani“ vom 26. November 2018, 19:21

Na klar doch...

nachdem ich alle Layout-IDs durchprobiert habe, habe ich hier (ich finde leider den Thread nicht mehr, lauffähige System High Sierra oder so) meine frühere EFI runtergeladen, darin war die von [al6042](#) gepatchte DSDT drin, die hab ich wieder genommen, den Shiki rausgeschmissen, mit Kextupdater den neuesten AppleALC rein kopiert, Neustart und Bingo, läuft.