

# **[TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator**

**Beitrag von „rluke“ vom 27. November 2018, 00:49**

Meine 3 Vegas hatten auch nur unter macOS spulenzieben. Denke ist irgendwie ein Software Problem als ein Hardware sonst müsste es ja auch unter Windows auftreten. Hab auch Netzteil getauscht, mit 2 getrennten Kabel angeschlossen, mit 1 Kabel usw. alle hatten gleich vor sich hin gerattert.

Hat irgendjemand eine Vega die kein spulenzieben hat? Ich meine ohne das man Takt runtersetzt?