

**Erledigt**

## **X220 UEFI Dualboot. Zweite HDD lässt sich nicht konfigurieren.**

**Beitrag von „Sven1848“ vom 27. November 2018, 09:48**

Genau so sieht es LEIDER aus Ich habe UEFI in Verdacht aber es handelt sich um die zweite HDD ohne ein Betriebssystem oder ähnliches drauf...

Oder es ist dieser Intel Rapid Storage Technology Driver. Das die HDD unter Windows 10 einen Manipulationsschutz hat.