

**Erledigt**

## **Shuttle XPC cube Barebone SH170R6 Grafik Problem !!**

**Beitrag von „ebs“ vom 28. November 2018, 09:32**

Nicht vergessen die HS0x Ports, wenn als 3.0 angezeigt, sollten auf USB2.0 geändert werden. Interne Ports sollten auch als intern benannt werden, ist für Bluetooth-Karten wichtig.

Den USBinjectall.kext habe ich dann aber rausgenommen, wird bei mir nicht mehr gebraucht Dank FBPatcher.