

**Erledigt**

## **Probleme mit Intel Grafik, Reboot und allgemeine Performance**

**Beitrag von „ebs“ vom 28. November 2018, 20:38**

USB-Fehler. Hinten bei den Anschlüssen müssten 2 schwarze USB-Anschlüsse sein, unter dem LAN-Anschluß. Die sind laut Spezifikation USB 2.0, dort mit einen USB 2.0 Stick ran. Die anderen sind alle USB 3.1 1. und 2. Generation, die werden Schwierigkeiten machen.