

**Erledigt**

## **Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 29. November 2018, 13:58**

Für Bluetooth musst du erstmal das Onboard Bluetooth Modul außer Gefecht setzen. Entweder per BIOS und wenn das nicht geht per USB. Prüfe an welchem USB Port das hängt und deaktiviere diesen dann. Danach sollte das Bluetooth von der CS laufen. Bzgl. WiFi muss man mal weiter sehen aber eins nach dem anderen.

[RizziCR](#) Kann die schlechte Bluetooth Leistung nicht bestätigen. Reicht hier fast durchs ganze Haus (3 Stockwerke).