

Erledigt

Shuttle XPC cube Barebone SH170R6 Grafik Problem !!

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. November 2018, 16:56

In der preboot kann man sehen das der VirtualSMC.kext nicht vom EFI-Ordner kommt.

```
FSIInjectionInstall ...
- Our FSI_SIMPLE_FILE_SYSTEM_PROTOCOL installed on handle: 90292358
19:903 0:012 Use origin smbios table type 1 guid.
19:921 0:018 Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\Other
19:926 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext (v.1800)
19:938 0:011 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\RealtekRTL8111.kext (v.2.2.2)
19:948 0:010 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\IntelMausiEthernet.kext (v.2.4.1d1)
19:959 0:020 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AtherosL2200Ethernet.kext (v.2.2.2)
19:969 0:009 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AppleALC.kext (v.1.3.3)
20:135 0:365 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\lliu.kext (v.1.2.8)
20:150 0:015 SetScreenResolution: 1920x1080 - already set
20:160 0:000 Custom boot is disabled
20:166 0:006 Closing log
```

Somit muss dieser aus dem System geladen werden da kextstat.txt denn als geladen anzeigt.

Kann dann nur der Ordner /System/Library/Extensions oder /Library/Extensions/ sein.