

**Erledigt**

# **Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6**

**Beitrag von „RizziCR“ vom 29. November 2018, 17:05**

Wie gesagt. WLAN ging. Aber ich hab BT geräte direkt ins Gehäuse gehalten und es wurde dann nur die MM1 erkannt. Kein anderes Gerät. Weder Tastatur (apple und andere ausprobiert), noch BT Lautsprecher, noch iPhone. Erst mit Wechsel der BCM Karte und anschluss der externen Antennnen läuft BT endlich brauch-/nutzbar.

Ich hab die BT karte allerdings auch über einen Adapter als im Slot der Board eigenen Kombo-Karte betrieben (interner USB ist hier nicht nötig)