

Erledigt

Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6

Beitrag von „CMMChris“ vom 29. November 2018, 17:31

[RizziCR](#) Ja ist mir schon klar, ich rede auch von Bluetooth. Ich betreibe die Karte per PCIe x1 Adapterkarte. Habe nun schon öfter Leute gesehen die über schlechte Bluetooth Reichweite klagen und alle haben eines gemeinsam: Betrieb der Karte per Onboard-Slot oder M.2 Adapter. Vlt. liegt es an den Antennen? Beim Onboard Slot hast du ja nur zwei statt 3 Antennenanschlüsse. Der Common Sense ist zwar, dass die CS Karte keine externe Bluetooth Antenne hat, aber das sieht mir alles stark danach aus, dass doch eine der drei Antennen auch für Bluetooth genutzt wird.

[Alfista156GTA](#) Ich nutze den Treiber mit meiner Karte: [BCM943602CS Bluetooth Treiber Windows](#)