

Erledigt

macOS 10.14.1 + Vega 64: H.264 Encoding auf Rot

Beitrag von „CMMChris“ vom 29. November 2018, 18:27

Entweder eine PowerPlayTable nutzen mit entsprechendem Min Fan Speed oder die Lüftersteuerung der Karte überlassen indem man "PP_DisableFanControl" mit dem Wert 1 injected. Bei letzterem liegt die minimale Geschwindigkeit bei 1000 - 1200RPM. Musst mal testen ob dich das von der Lautstärke her stört. Bei mir hört man da nur ein leichtes Rauschen. Vorteil von deaktivierter Lüftersteuerung ist, dass die Lüfter deutlich schneller auf Temperaturschwankungen reagieren als bei der Treiber Steuerung von macOS.

PS: Funktioniert bei dir die Lüftersteuerung ohne irgendwelche Anpassungen? Wenn ja, könntest du mir von deiner Karte ein BIOS Backup zur Verfügung stellen? Ich habe da einen Patienten dem das eventuell helfen könnte.