

Erledigt

Bluetooth weg nach windows boot ThinkPad T430

Beitrag von „JKB“ vom 1. Dezember 2018, 00:13

Hey!

also, alle schalte, tastenkombis und so haben ich mittlerweile 10000mal getestet.

was sehr komisch ist, damals der Ablauf: win boot Bluetooth lief, neustart, in mac os kein BL mehr. und in win dann auch nicht mehr?

hier die Ausgabe von lsusb;

Code

1. jkb@jkb-ThinkPad-T430:~\$ lsusb
2. Bus 002 Device 003: ID 05e3:0715 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 microSD Reader
3. Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
4. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
5. Bus 001 Device 003: ID 04f2:b2da Chicony Electronics Co., Ltd thinkpad t430s camera
6. Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
7. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
8. Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
9. Bus 003 Device 003: ID 0bdb:1926 Ericsson Business Mobile Networks BV
10. Bus 003 Device 002: ID 04fc:0c25 Sunplus Technology Co., Ltd SATALink SPIF225A
11. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Alles anzeigen