

Erledigt

Bluetooth weg nach windows boot ThinkPad T430

Beitrag von „griven“ vom 1. Dezember 2018, 00:52

Mit dem BT Modul das ab Werk im T430 verbaut wurde gar nicht das kann nur BT3.0 für Airdrop braucht es aber mindestens BT4.0 LE. Wenn Du ein BT Daugtherboard zum Beispiel von einem X1 Carbon ergattern kannst könnte es klappen allerdings passen diese Daugtherboards zwar auf den Connector lassen sich aber aufgrund ihrer abweichenden Bauform nicht in der Aufnahme vom T430 befestigen hier muss also gebastelt werden. Eine alternative wäre ein kompatibler USB Dongle...