

**Erledigt**

## **Bluetooth weg nach windows boot ThinkPad T430**

**Beitrag von „al6042“ vom 1. Dezember 2018, 01:05**

Das Kaufdatum der Karte hat nichts mit dem Alter der verbauten Technologie zu tun... 😊

In meinem damaligen Thinkpad T530 hatte ich auch eine rebrandete Atheros mini-PCIe drinnen und in Kombi mit dem BT-Chip das gleiche Problem.

Der Chip auf der Karte ist einfach nicht aktuell, das sieht man auch schon an der mini-PCIe-Schnittstelle.

Die neueren Geräte nutzen m2. NGFFs