

Erledigt

## Freeze nach Standby

Beitrag von „fblaese“ vom 24. Januar 2013, 20:52

XHCI Auto

XHCI Hand Off Enabled

EHCI Hand Off Enabled

XMP (Also Xtreme Memory Profile) war an, das hat unter Chimera aber gut funktioniert. Jetzt läuft mein RAM nur noch unter 1333MHz und nicht mehr auf 1600MHz... Kann jemand kurz erklären, was das XMP außer den Takt zu erhöhen macht?

-> Ergebnis: Maus muss nicht aus und wieder eingesteckt werden nach Neustart, Standby teste ich grade