

Erledigt

ASRock Z390 Phantom Gaming itx/ac erste Erfahrungen

Beitrag von „MiMoHo“ vom 2. Dezember 2018, 00:07

Auf dem Thunderbolt-Port wird mein USB-Stick nur beim Starten erkannt. Zieht man den Stick im laufenden Betrieb und steckt ihn wieder rein, erkennt der Hacki ihn nicht mehr. Im BIOS habe ich Thunderbolt und Thunderbolt USB Support aktiviert. Shutdown funktioniert bei mir, aus dem Sleep Mode will er dann aber nicht mehr aufwachen. Drücke ich den Power-Button tut sich zwar etwas, dann folgt aber der Neustart.

Hat jemand eine Lösung und würde vielleicht seinen EFI-Folder bzw. seine [BIOS Settings](#) teilen? Der genaue Patchvorgang vom Audio würde mir auch helfen.