

Erledigt

## HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „almipilium“ vom 2. Dezember 2018, 18:01

[Zitat von al6042](#)

С IDT 92HD81B1X у вас есть следующие идентификаторы макета для тестирования: 3, 11, 12, 20, 21 и 28.

Вы можете попробовать это в Clover в разделе «Устройство» -> «Аудио» -> «Ввести» последовательно.

Это важно в точке, но

- улов в «Acpi» -> «DSDT» -> «Fixes» -> «FixHDA»
- должен присутствовать оригинальный AppleHDA под / System / Library / Extensions
- VoodooHDA и, возможно, включен HDADisabler не используется, поэтому из папок / Библиотека / Расширения / System / Library / Extensions и / или / EFI / CLOVER / kexts / Other (или / kexts / "OSX version") обязательно удалить.
- AppleALC.kext (и при использовании последнего синонима LALK.EXEX от AppleALC) к Kexten в EFI.

Для Bluetooth я должен сначала убедиться, что он активен в BIOS, а затем протестировать с помощью Linux LiveCD / USB-истории, независимо от того, запущен ли BT или может использоваться ...

Alles anzeigen

Большое вам спасибо. Все это работало. Vielen Dank. Es hat alles funktioniert.