

**Erledigt**

## **X79 Chinaboard - wird wohl kein Hackintosh**

**Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2018, 23:07**

Naja die X79 Plattform ist gerne ähnlich zickig wie X99 oder X299 sprich hier muss man ein wenig um die Ecke denken.

Wegen der CPUPM Geschichten würde ich erstmal die NullCPUPowerManagement.kext mit in die Rechnung nehmen (Fehlerquelle ausschließen) was die Hänger bei PCI Configuration beginn angeht einfach mal mit den Flags NPCI=0x2000 oder 0x3000 spielen auch das kann Helfen. Als SMBIOS kannst Du macPro6.1 erstmal verwenden das sollte eigentlich keine größeren Probleme machen.