

Erledigt

SSD aufrüsten MBP Mid 2014 von 500gb auf 2TB - geht ne M2 Samsung?

Beitrag von „agrafx“ vom 3. Dezember 2018, 08:04

ja, das lag wohl an Clover auf der EFI-Partition und dem dann nicht passenden SMBIOS fürs Macbook. Offensichtlich wurde damit der EFI Chip auf dem Macbook überschrieben/geschrottet, warum auch immer das passiert. Sprich, eine SSD aus dem Hackintosh kann man gefahrlos auf dem Schreibtisch mounten, aber nicht davon booten!