

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

**Beitrag von „Patricksworld“ vom 3. Dezember 2018, 18:08**

Ok. Ich hab den fehler gefunden. Nach dem ich den USB-C adapter getrennt habe. Ist bei mir auch das Bluetooth verschwunden und die Mac-Adresse auf 00-00-00-00-00-00 gesprungen.

Also hängt es an der USB Konfiguration.