

**Erledigt**

## **Suche Unterstützung bei Clover Konfiguration**

**Beitrag von „hegmeg“ vom 3. Dezember 2018, 20:57**

Guten Abend ebs,

danke für deine Tipps und Anpassungen/Korrekturen. Ok verstehe, dann können die ja auch raus. Er läuft weiterhin sehr flott, beim Ruhezustand hat sich leider noch nichts verändert. Bekomme weiterhin: 2018-12-03 20:45:41.958128+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI XHC

Habe ich vielleicht etwas beim USB Ports ermitteln falsch gemacht? Wobei ja das Bluetooth seitdem einwandfrei läuft.

Oder brauche ich doch eine angepasst DSDT / SSDT?

//edit: Gerade mal den USBInjectAll.kext rausgehauen. Bluetooth läuft nicht mehr, ok ist klar. Aber siehe da er schläft wieder ganz brav ein.

Mercy und Grüße