

Erledigt

BROADCOM BCM94360CD Bluetooth: Nicht verfügbar

Beitrag von „ebs“ vom 4. Dezember 2018, 13:20

Das wird bestimmt mit den USB-Ports zusammenhängen. Bluetooth läuft über den internen USB 2.0 Port. Wenn du noch auf High Sierra bist kannst du das mit dem USB-Limit Patch in der config.plist lösen. Findest du hier [Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)