

Erledigt

Asus K53SD Yosemite installation

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2018, 21:49

Für mich ist das kein "PCI Konfiguration Begin" Problem sondern ein USB Problem und das lässt sich (auch) nicht mit einem Boot Flag beheben, vielmehr hilft hier vielleicht ein USB Kext -> GenericUSBXHCI oder USBInjectAll Kext in der EFI um die Mauer zu überwinden. 😊