

Intel NUC Hades Canyon Vega M

Beitrag von „DSM2“ vom 7. Dezember 2018, 09:53

Als Hürde war keinesfalls das WLAN gemeint sondern die Glitches die jedoch nur im Browser auftreten und ganz selten Mal auf dem normalen Desktop. Beschleunigung funktioniert aber astrein und auch schon einiges drüber gejagt um es zu bestätigen. Speedstep sollte normal gehen aber ich bin auch kein krampfhafter Verfolger dieser These das alles einen bestimmten Takt haben muss, zumal selbst auf Original Mac Hardware nicht dauernd auf 800 MHz getaktet wird, mag sein das es das gibt aber beim MacPro und auch iMac Pro ist das nicht der Fall. Ich hab jetzt den max takt nicht im Kopf aber er geht schon komplett hoch und lastet die CPU mit 100% aus wenn es soll. [Patricksworld](#)

[CMMChris](#) : irgendwas bestimmtes auf das ich achten sollte bei der Registry unter Windows ?